

Laudo Técnico
Nº 133/23
Setor cosmética

Felipe Garrido Rodrigues, Engenheiro Civil, Pós-graduado em estruturas, CREA-SP nº 5069726610 prepara o presente trabalho Laudo técnico das linhas de vida do setor cosmética.

LINHAS DE VIDA E PONTOS DE ANCORAGEM

TÓPICOS SEGMENTADOS EM:

- 1.0 Considerações Iniciais
- 2.0 Considerações de Nível Técnico
- 3.0 Levantamento fotográfico
- 4.0 Considerações conclusivas

1.0 Considerações Iniciais:

1.1 – Requerente: Symrise

1.2 – Avenida Paulo Varchavtchik – Sorocaba-SP

1.3 – Data do presente trabalho: 29 de junho de 2023

1.4 – Objetivo dos trabalhos: Análise técnica da situação atual das linhas de vida do prédio do setor cosmética, composta por aproximadamente 70m de linha de vida sendo composta por 10 pontos de ancoragem.

1.5 – Do histórico da edificação: A estrutura composta por treliças, terças e telhas metálicas, os pontos de ancoragem são compostos por olhais metálicos com capacidade de carga de 1500kg.

2 – Considerações Técnicas:

2.1 – Do levantamento: O processo de levantamento foi feito com auxílio de um smartphone modelo Samsung Galaxy note 20 ultra.

2.2 – Das condições gerais: Os cabos de aço se apresentam em ótimas condições, os grampos, sapatilhas e esticadores que apresentavam algum tipo de desgaste e ou corrosão, foram substituídos e encontram-se em excelente estado de conservação, sem nenhum apontamento

2.3 – Das informações obrigatórias: Todas as linhas de vida estão devidamente identificadas com placas de identificação, com indicação de empresa responsável, CNPJ, capacidade de carga, nome e CREA do profissional responsável, além de um QR code onde é possível acessar todas as informações pertinentes, como laudos e ARTs.

2.4 – Da metodologia de identificação: Os lacres apresentam um código único, que identifica um ponto de ancoragem específico da linha de vida, classificado com tipo de ancoragem (olhal ou pilarete), ao escanear o QR code presentes no lacre ou plaqueta, com o numero presente no lacre encontra-se todas as informações específicas daquele ponto de ancoragem e/ou linha de vida.

3.0 – Levantamento fotográfico:


Todo o levantamento fotográfico foi feito com o auxílio do aplicativo GPS Camera, que registra as informações de hora, endereço e coordenadas exatas do local onde os registros foram feitos, permitindo assim a fácil identificação dos pontos destacados.

INFORMAÇÕES	IMAGEM
LOCAL: COSMÉTICA CÓDIGO LACRE: 00392 TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL COORDENADAS: LAT -23.483878° LONG -47.415631°	  Google GPS Map Camera Sorocaba, São Paulo, Brasil R. Manoel Barbosa Filho, 493 - Granja Olga II, Sorocaba - SP, 18017-228, Brasil Lat -23.483878° Long -47.415631° 30/06/23 10:22 AM GMT -03:00
CONDIÇÕES ANTERIORES	

INFORMAÇÕES	IMAGEM
LOCAL: COSMÉTICA CÓDIGO LACRE: 00431 TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL COORDENADAS: LAT -23.483968° LONG -47.415754°	 Sorocaba, São Paulo, Brasil R. Manoel Barbosa Filho, 493 - Granja Olga II, Sorocaba - SP, 18017-228, Brasil Lat -23.483968° Long -47.415754° 30/06/23 10:26 AM GMT -03:00
CONDIÇÕES ANTERIORES	

INFORMAÇÕES	IMAGEM
CÓDIGO LACRE: 00393 TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL COORDENADAS: LAT -23.483887° LONG -47.415673°	
CONDIÇÕES ANTERIORES	LINHA NOVA

INFORMAÇÕES	IMAGEM
LOCAL: COSMÉTICA CÓDIGO LACRE: 00394 TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL COORDENADAS: LAT - 23.483888° LONG - 47.415656°	 GPS Map Camera Sorocaba, São Paulo, Brasil R. Manoel Barbosa Filho, 493 - Granja Olga II, Sorocaba - SP, 18017-228, Brasil Lat -23.483888° Long -47.415662° 30/06/23 10:37 AM GMT -03:00 Google
CONDIÇÕES ANTERIORES	

INFORMAÇÕES	IMAGEM
LOCAL: COSMÉTICA CÓDIGO LACRE: 00391 TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL COORDENADAS: LAT -23.483875° LONG -47.415567°	  Google Sorocaba, São Paulo, Brasil R. Manoel Barbosa Filho, 493 - Granja Olga II, Sorocaba - SP, 18017-228, Brasil Lat -23.483875° Long -47.415567° 30/06/23 10:41 AM GMT -03:00
CONDIÇÕES ANTERIORES	



LOCAL: SPRAY DRYER

CÓDIGO LACRE: 00399

TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL

COORDENADAS: LAT -23.483833° LONG -47.415444°




LOCAL: SPRAY DRYER

CÓDIGO LACRE: 00395

TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL

COORDENADAS: LAT -23.483933° LONG -47.415658°



LOCAL: SPRAY DRYER

CÓDIGO LACRE: 00397

TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL

COORDENADAS: LAT -23.483801° LONG -47.415713°



LOCAL: SPRAY DRYER

CÓDIGO LACRE: 00396

TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL

COORDENADAS: LAT -23.483569° LONG -47.415545°



LOCAL: SPRAY DRYER

CÓDIGO LACRE: 00397

TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL

COORDENADAS: LAT -23.483726° LONG -47.415555°

INFORMAÇÕES	IMAGEM
LOCAL: COSMÉTICA CÓDIGO LACRE: 00391 TIPO DE ANCORAGEM: OLHAL COORDENADAS: LAT -23.48388° LONG - 47.415473°	  Google Sorocaba, São Paulo, Brasil R. Manoel Barbosa Filho, 493 - Granja Olga II, Sorocaba - SP, 18017-228, Brasil Lat -23.48388° Long -47.415473° 03/07/23 08:59 AM GMT -03:00
CONDIÇÕES ANTERIORES	

INFORMAÇÕES	IMAGEM
LOCAL: COSMÉTICA	
CONDIÇÕES ANTERIORES	

4.0 - Considerações Conclusivas:

Todas as linhas e pontos de ancoragem estão devidamente identificados com as informações necessárias e encontra-se em perfeito estado de conservação e em plena capacidade de cumprir suas funções.

ART: 28027230231005897

Esse parecer técnico contém 17 páginas, digitadas apenas em uma das faces, rubricadas e assinadas com a data de 30 de junho de 2023.

Fico à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Stareng segurança e segurança CNPJ 48.468.686/0001-40

ENG. CIVIL FELIPE GARRIDO RODRIGUES
Registro CREA-SP nº 5069726610

Referências Bibliográficas:

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR ISO 3108** - Cabo de aço para uso geral – Determinação de carga de ruptura real, Rio de Janeiro 1998.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR ISO 2408** - Cabo de aço para uso geral – Requisitos Mínimos, Rio de Janeiro 2008.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 16.325-1** - Proteção Contra Quedas, Rio de Janeiro 2010.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 7.160**- Grampo leve para cabo de aço – Especificação, Rio de Janeiro 1990.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 7.161**- Grampo leve para cabo de aço – dimensões, Rio de Janeiro 1990.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 14.628** - Equipamento de proteção individual contra quedas de altura – Trava-queda retrátil, Rio de Janeiro 2010.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 6118**, Rio de Janeiro 2014.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 6123**, Rio de Janeiro 1988.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 6122**, Rio de Janeiro 1996.

Associação Brasileira de Normas Técnicas **NBR 8800**, Rio de Janeiro, 2008.